

Winbond 社製 Serial NOR Flash W25Q シリーズ及び W25X シリーズの書込みについて

弊社プログラマを使用して、通常の手順で書込まれた上記「Serial NOR Flash」について、一部のお客様におかれまして、ソケットとICの接触が不完全な状態でも書込みが出来てしまい、実機へ搭載後に動作の不具合が確認されました。
(例: 電源ピンがオープン状態でも書込みが出来てしまいます。)

なお、詳細につきましては、弊社営業担当又は et-sales@minato.co.jp へご連絡頂くか、Winbond 社様までお問い合わせ頂きますよう、宜しくお願い申し上げます。

ミナトホールディングス株式会社
ミナトデバイスカンパニー

MINATO DEVICE COMPANY